

LiMiT

Digital Multimeter



21

LiMiT

- measure with pleasure

Operating manual

Illustrations

fig.1 DC/AC Voltage Measurement




fig.2 Testing for Continuity




fig.3 DC/AC Current Measurement





fig.4 Replacing the Battery



A. DC Voltage

| Range | Resolution | Accuracy | Overload protection | |
|---------|------------|-----------|---------------------|--|
| 400.0mV | 0.1mV | ±(0.8%+3) | 600V DC/AC | |
| 4.000V | 1mV | ±(0.8%+1) | | |
| 40.00V | 10mV | | | |
| 400.0V | 100mV | ±(1%+3) | | |
| 600V | 1V | | | |

B. AC Voltage

| Range | Resolution | Accuracy | Overload protection |
|--------|------------|----------|---------------------|
| 4.000V | 1mV | ±(1%+5) | 600V DC/AC |
| 40.00V | 10mV | | |
| 400.0V | 100mV | | |
| 600V | 1V | | |

C. Resistance

| Range | Resolution | Accuracy | Overload protection |
|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| 400.0 Ω | 100m Ω | $\pm(1.2\%+2)$ | 600Vp |
| 4.000k Ω | 1 Ω | | |
| 40.00k Ω | 10 Ω | $\pm(1\%+2)$ | |
| 400.0k Ω | 100 Ω | | |
| 4.000M Ω | 1k Ω | $\pm(1.2\%+2)$ | |
| 40.00M Ω | 10k Ω | $\pm(1.5\%+2)$ | |

D. Diode Test

| Range | Resolution | Accuracy | Overload protection |
|---------------|-------------------|--|----------------------------|
| \rightarrow | 1mV | Display forward voltage drop nearest value | 600Vp |

E. Continuity Test

| Range | Resolution | Accuracy | Overload protection |
|--------------------|-------------------|---|----------------------------|
| $\bullet\bullet$) | 100m Ω | Around $\leq 50\Omega$, the buzzer beeps | 600Vp |

F. Frequency

| Range | Resolution | Accuracy | Overload protection |
|--------|------------|--------------------|---------------------|
| 10Hz | 0.001Hz | $\pm(0.1\%+3)$ | 600Vp |
| 100Hz | 0.01Hz | | |
| 1kHz | 0.1Hz | | |
| 10kHz | 1Hz | | |
| 100kHz | 10Hz | | |
| 1MHz | 100Hz | | |
| 10MHz | 1kHz | For reference only | |

G. Duty Cycle

| Range | Resolution | Accuracy | Overload protection |
|------------|------------|--------------------|---------------------|
| 0.1%~99.9% | 0.1% | For reference only | 600Vp |

H. DC Current

| Range | Resolution | Accuracy | Overload protection |
|--------------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| 40.00A | 0.01A | ±(2%+5) | 400A DC/AC |
| 400.0A | 0.1A | ±(2%+3) | |

I. AC Current

| Range | Resolution | Accuracy | Frequency Response | Overload protection |
|--------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|
| 40.00A | 0.01A | ±(2.5%+8) | 50Hz ~ 60Hz | 400A DC/AC |
| 400.0A | 0.1A | + (2.5%+5) | | |

Language Contents

| Language | page |
|--------------------|--------------|
| English | 7-14 |
| Svenska | 15-21 |
| Norsk | 22-28 |
| Dansk | 29-35 |
| Suomi | 36-42 |
| Deutsch | 43-51 |
| Nederlands | 52-60 |
| Français | 61-69 |
| Italiano | 70-78 |
| Español | 79-87 |
| Português | 88-96 |
| Ελληνικά | 97-105 |
| Polski | 106-115 |
| Eesti | 116-123 |
| Lietuviškai | 124-131 |
| Latviski | 132-139 |
| Русский | 140-148 |

Innhold

- Generelt
- Spesifikasjoner
- Sikkerhetsforskrifter
- Spanningsmåling DC og AC
- Strømstyrke DC og AC
- Resistansmåling
- Frekvensmåling og Pulskvot (duty cycle)
- Diodetest
- Kontinuitetstest
- Batteri

Generelt

Denne bruksanvisning inneholder informasjon om sikkerhet og bruk.

Les nøye gjennom og observer alle advarsler og sikkerhetsforskrifter.

Limit 21 er et tangamperemeter/multimeter for først og fremst yrkesmessig bruk ved måling, kontroll og feilsøking. Beregnet for innendørs bruk.

Instrumentet har automatisk områdevalg. Displayet har store siffer, viser også valgt måleområde, som gjør instrumentet enkelt og pålitelig for brukeren.

Spesifikasjoner

Måleområde og nøyaktighet se side 2.

- Automatisk områdevalg.
- Displayet viser valgt måleområde.
- Display 3½ siffer eller 3999.
- Ved overbelastning viser displayet OL.
- Maks kabeldiameter for tang 26 mm.
- Automatisk avstengning etter 15 minutter uaktiv.
- Målehastighet 3 ganger pr sekund.
- Temperatur. Arbeidstemperatur 0 – 30 °C. Oppbevaringstemperatur – 20 - 60 °C.
- Batteri. 1 st 9 V standardbatteri type 6F22.
- Sikkerhet iflg. IEC61010 CAT II 600V/ CAT III 300 V.
- Sertifikat CE.

Sikkerhetsforskrifter

Dette instrumentet oppfyller standard iflg. IEC61010, Isolasjon CAT II 600 V, CAT III 300 V.

Advarsel

Å unngå elektriske støt eller personskader, les sikkerhetsforskriftene og ta følg anvisninger under før du tar instrumentet i bruk.

- Kontroller at instrumentet er uskadet og ingen sprekker finnes i dekselet.
- Kontroller spesielt isolasjonen rundt testkabelkoblingene.
- Kontroller at testkablene er uskadet.
- Koble ikke til høyere spenning enn instrumentet er merket for mellom koblingene, eller mellom fas og jord.
- Bryteren skal være stilt inn på korrekt posisjon og skal ikke endres under pågående måling.
- Koble aldri testkablene til en strømkrets der spenning til jord er større enn 600 V.
- Når instrumentet måler en effektiv spenning over 60 V DC eller 42 V AC skal ekstra forsiktighet iakttas.
- Oppbevar ikke instrumentet der det kan utsettes for høy temperatur, høy luftfuktighet, eksplosjonsfare eller kraftige magnetiske felt.
- Hold fingrene bak beskyttelsen på testkablene.
- Bryt strømmen før måling av motstand, kontinuitet, dioder eller strømstyrke.
- Bytt batteri så fort batteriindikatoren på displayet vises.

Funksjonsknapper

| | |
|---------------|--|
| Select | Bytter mellom V-- likestrøm DC eller V~ vekselstrøm AC. |
| | Bytter mellom Kontinuitet og Diode test når bryteren er stilt inn for slikt. |
| RELΔ | Relativt måleverdi ved måling av ampere. For manuelt områdevalg ved V og Ω . |
| | Bytt mellom Hz og Pulskvot (duty cycle) %. |
| Hold | - På/av knapp for hold funksjonen. H vises på displayet når måleverdien er låst. |

Spenningsmåling DC og AC (Se fig 1)

1. Sett den røde testkabelen i HzDuty % V Ω -koblingen og den svarte testkabelen i COM-koblingen.
2. Sett bryteren på V-posisjon.
3. Velg mellom V-- likestrøm DC eller V~ vekselstrøm AC med SELECT knappen. DC eller AC vises på displayet.
4. For manuelt områdevalg trykk RELΔ. AUTO forsvinner fra displayet. Start på høyeste posisjon om verdien er ukjent.
5. Koble testkablene til måleobjektet. Måleverdien vises på displayet.

Strømstyrke DC og AC (Se fig 3)

1. Sett bryteren på 40 A eller 400 A posisjon. Start på høyeste posisjon om verdien er ukjent.
2. Velg mellom A-- likestrøm DC eller A~ vekselstrøm AC med SELECT knappen. DC eller AC vises på displayet.
3. Åpne tangen og lukk tangen rundt en ledning. Kun en ledning i sender skal plasseres i tangen og streve og plassere ledningen så sentralt som mulig i tangen.
4. Trykk RELΔ knappen for å nullstille en utgangs måleverdi og kun vise forskjellen mellom utgangsverdien og kommende måleverdi. Δ vises på displayet.
OL vises på displayet om måleområdet er for lavt.

Resistansmåling (Se fig 1)

1. Sett den røde testkabelen i HzDuty % VΩ koblingen og den svarte testkabelen i COM-koblingen.
2. Sett bryteren til Ω posisjon.
3. For manuelt områdevalg trykk RELΔ. AUTO forsvinner fra displayet. Start på høyeste posisjon om verdien er ukjent.
4. Koble testkablene til måleobjektet. Måleverdien vises på displayet.
Testkablenes resistans er 0,1 - 0,2 Ω . Dette kan medføre målefeil ved lave resistansverdier. OL vises på displayet når kretsen er brutt eller motstanden er større enn instrumentets maks verdi.

Frekvensmåling (Se fig 2)

1. Sett den røde testkabelen i Hz Duty % VΩ koblingen og den svarte testkabelen i COM-koblingen.
2. Sett bryteren i Hz Duty % posisjon.
3. Velg Hz eller pulskvot % med RELΔ knappen. Hz eller % vises på displayet.
4. Koble testkablene til måleobjektet. Måleverdien vises på displayet.

Diodetest (Se fig 2)

Dioder og halvledning testes ved at spenningsfallet måles når en strøm går gjennom komponentet. Spenningsfallet i en vanlig diode er 0,5-0,8 V, men denne verdien kan variere mellom ulike typer av dioder og halvledning.

1. Sett den røde testkabelen i HzDuty % VΩ koblingen og den svarte testkabelen i COM-koblingen.
2. Sett bryteren til diodedepositasjon.
3. Trykk på select knappen for diodetest. Diodesymbolet vises på displayet.
4. Sett den røde testkabelen til komponentens anode og den svarte til katoden. Måleverdien vises på displayet.

Kontinuitetstest (Se fig 2)

For å undersøke brudd i kretser eller andre elektriske komponenter.

Målespenningen er ca 0,45 V.

1. Sett den røde testkabelen i HzDuty % VΩ koblingen og den svarte testkabelen i COM-koblingen.
2. Sett bryteren til kontinuitetsposisjon.
3. Trykk på select knappen for kontinuitetstest. Kontinuitetssymbolet vises på displayet.
4. Koble testkablene til måleobjektet. Et signal høres om motstanden er mindre enn 50 Ω.

Batteribyte (se fig 4)

Bytt batteri når batterisymbolet vises på displayet.

1. Koble bort testkablene fra strømførende krets samt ta bort testkablene fra instrumentet.
2. Slå av instrumentet.
3. Løsne skruen på instrumentets bakside og ta bort batterilokket.
4. Fjern det gamle batteriet og erstatt med 1 stk 9 V standardbatteri type 6F22.
5. Sett tilbake batterilokket og skruen.