


Tabela tolerancji dla czujników zegarowych wg DIN 878.

(Tolerancje wg DIN 7168/1).

Dopuszczalne odchyłki dla różnych zakresów pomiarowych.

(Temperatura odniesienia + 20°C).



Zakres pomiarowy	mm	0.4	0.8	3	5	10
Odchyłka maksymalna, z błędem ustalania	μm	9	9	12	14	17